

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE

Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunala

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECTIE



SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI-165 din 25.09.2024

pentru

INSTALAȚIE DE PRODUCERE A AGREGATELOR MINERALE

Model: SVEDALA Tip: 300 t/h Serie: nr.inv. 400468 An fabricație: 2012

♦ **BENEFICIAR:**

- Firma: S.C. GRANDEMAR S.A.
- Adresa: Str. Țebeș, nr. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj, ROMÂNIA
- Contract nr. 24-1.063 / 22.07.2024

♦ **PRODUCĂTOR:**

- Firma: SVEDALA Industri AB
- Sediul: Malmö, SUECIA

- ♦ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; PCC 018-2015 cap.III.
- ♦ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 4,6.
- ♦ **LOCUL INSPECȚIEI:** Pietroasa, jud. Bihor
- ♦ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 25.09.2024 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 25.09.2026).
- ♦ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** 28.09.2022
- ♦ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.
- ♦ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 12 ani.
- ♦ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 20.03.2024
- ♦ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-6). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 4.6, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI".
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT